

American Standard

COLONY DOUCEUR


ROBINET DE CUISINE À DEUX POIGNÉES
avec BEC COL-DE-CYGNE EN LAITON

NUMÉRO DE MODÈLES:

- ☐ **4275 551 Robinet de cuisine**
Poignées métalliques à levier. Sans rince-légumes
- ☐ **4275 550 Robinet de cuisine**
Poignées métalliques à levier. Rince-légumes séparé



4275 551 Illustré.



DESCRIPTION GÉNÉRALE:

Robinet de cuisine sur entraxe de 8 po (203 mm). Cartouches à disque en céramique de 1/4 tour sans rondelle. Passage d'eau en laiton coulé durable avec tiges d'entrée mâles de 1/2 po (13 mm). Bec col-de-cygne pivotant en laiton. Plaque de finition en métal (plaque de 10 5/16 po de long x 2 3/8 po de large). Débit maximum de 1,84 gpm (8,3 l/min). Poignées métalliques à levier.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Passages d'eau en laiton coulé avec "tiges de servitude": Robustes et durables. Pattes intégrales coulées assurant une installation facile.

Cartouches à disque en céramique: Une assurance à vie contre l'égouttement. Réversibles pouvant être utilisées des deux côtés "chaud" ou "froid".


Faible teneur en plomb: Rencontre les exigences de la norme standard NSF 61/section 9.

Installation facile: Installation facile et rapide nécessitant qu'une seule personne. Le robinet s'intègre par le haut. Écrous de sécurité gardent le robinet en place.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants:

ASME A112.18.1M
CSA B 125
NSF 61/section 9
ANSI A117.1



Numéro du produit	Description	Choix des finis	
		Chrome poli	Laiton poli PVS
		002	099
4275 551	Robinet de cuisine. Poignées métalliques à levier. Rince-légumes séparé.		
4275 550	Robinet de cuisine. Poignées métalliques à levier. Sans rince-légumes.		

Rencontre les recommandations de la loi Américaine et les exigences **ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques.